



2

Richiesta d'intervento per isolamento della vecchia cornice che rappresentava un ponte termico nell'edificio e, un costo non trascurabile per il suo risanamento.

www.eleni-srl.it


Proposta di profilo a "capsula" in andamento all' esistente.



www.eleni-srl.it

3

Sagoma in EPS 150 CE a norma UNI En13163.



Rivestimento in acrilato con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa.

PROFILO ELENI DECOR

www.eleni-srl.it

3



Prova del profilo decorativo prima dell'inserimento definitivo.

www.eleni-srl.it

4



Fine dell'intervento in attesa della tinteggiatura.

www.eleni-srl.it

ELENI
Decor